

**ANALISIS LAJU KOROSI PADA MATERIAL BAJA
ASTM A36 AKIBAT PENGARUH JENIS ELEKTRODA LAS
DAN ALIRAN MEDIA KOROSI HCl 16 %**

Tugas Akhir

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Teknik Mesin



NAMA : Muhammad Sihabudin
NIM : 113010269


**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2018**

**HALAMAN RINCIAN SOAL TUGAS AKHIR
HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS LAJU KOROSI PADA MATERIAL BAJA
ASTM A36 AKIBAT PENGARUH JENIS ELEKTRODA LAS
DAN ALIRAN MEDIA KOROSI HCl 16 %**

Telah diperiksa, disetujui dan dipertahankan didepan Dewan Pengaji Tugas Akhir
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Wahid Hasim Semarang

Pada :
Hari :
Tanggal :



Pembimbing I

H. Helmy Purwanto, S.T., M.T.
NPP. 05.01.1.0060





Pembimbing II

M. Dzulfikar, S.T., M.T.
NPP. 05.15.1.0324

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Sihabudin
NIM : 113010269
Judul TA : ANALISIS LAJU KOROSI PADA MATERIAL BAJA
ASTM A36 AKIBAT PENGARUH JENIS ELEKTRODA LAS
DAN ALIRAN MEDIA KOROSI HCl 16 %

Telah dipertahankan dan direvisi di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang

1. Penguji 1
Nama H. HELMI PURWANTO
Tanggal Pengesahan 23/02/2018
Tanda Tangan 
2. Penguji 2
Nama INAI SYAFIA'AT
Tanggal Pengesahan 23/02/2018
Tanda Tangan 
3. Penguji 3
Nama Sri Mulyo Bondan Respati, S.T.,MT
Tanggal Pengesahan 23 - Februari 2018
Tanda Tangan 
4. Penguji 4
Nama TAPAH PRIANGKOSO
Tanggal Pengesahan 23/02/2018
Tanda Tangan 



HALAMAN PERNYATAAN

ANALISIS LAJU KOROSI PADA MATERIAL BAJA ASTM A36 AKIBAT PENGARUH JENIS ELEKTRODA LAS DAN ALIRAN MEDIA KOROSI HClee 16 %

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sihabudin
NIM : 113010269
Program Studi : TEKNIK MESIN

Menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak merupakan jiplakan dan juga bukan dari karya orang lain.

Semarang, Januari 2018

Yang menyatakan


Muhammad Sihabudin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu baik sebelum penyusunan, selama penyusunan maupun setelah penyusunan hingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak H. Helmy Purwanto, S.T., M.T. selaku dosen Pembimbing I Laporan Tugas Akhir sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. M. Dzulfikar,S.T.,M.T. Selaku Dosen pembimbing II
3. Bapak Darmanto, ST, M,Eng selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
4. Bapak Imam Syafa'at, ST, MT selaku dosen Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Bapak Ir. Tabah Priangkoso, MT selaku dosen wali penulis.
6. Bapak Sri Mulyo Bondan Respati, S.T., MT Selaku Kaprodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Kepada seluruh teman-teman Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu penyusun mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, Januari 2018




HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, saudara, dan rekan-rekan fakultas teknik yang sudah banyak membantu dan memberi semangat dalam menulis tugas akhir ini.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN RINCIAN-RINCIAN SOAL TUGAS AKHIR | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN/REVISI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR NOTASI | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah..... | 3 |
| 1.3 Batasan masalah..... | 3 |
| 1.4 Tujuan tugas akhir | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| 2.1 Kajian Pustaka..... | 5 |
| 2.2.1 Landasan Teori..... | 6 |
| A. Korosi | 6 |
| B. Jenis Korosi | 8 |
| C. Logam | 9 |
| D. Baja Karbon ASTM A36 | 10 |
| E. Proses Pengelasan | 11 |
| F. Sambungan Las | 12 |
| G. Elektroda Pengelasan | 14 |
| H. Larutan HCl | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 16 |
| 3.1 Alat dan Bahan Penelitian..... | 16 |

| | |
|--|----|
| 3.1.1 Bahan Penelitian..... | 16 |
| 3.1.2 Alat Penelitian | 33 |
| 3.2 Variabel Penelitian | 35 |
| 3.3 Prosedur Penelitian..... | 35 |
| 3.4 Langkah-Langkah Penelitian | 23 |
| 3.5 Prosedur Pengujian Korosi..... | 25 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 26 |
| 4.1 Uji Laboratorium..... | 26 |
| 4.1.1 Hasil Pengujian Komposisi Kimia | 26 |
| 4.1.2 Pengujian Laju Korosi | 27 |
| 4.1.3 Penghitungan Laju Korosi..... | 28 |
| 4.2.1 Hasil Pengujian Spesimen dengan Metode endam (Celup) | 28 |
| 4.2.2 Hasil Pengujian Spesimen dengan Keadaan Berputar/Mengalir | 30 |
| 4.3 Perbandingan Laju Korosi Metode Celup Diam dengan Metode Celup Putar | 35 |
| BAB V PENUTUP | 36 |
| 5.1 Kesimpulan | 36 |
| 5.2 Saran..... | 36 |
| DAFTAR PUSTAKA | 37 |
| LAMPIRAN | 39 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Baja Karbon Rendah dan Aplikasinya | 11 |
| Tabel 2.2 Spesifikasi Elektroda Terbungkus dari Baja Lunak..... | 15 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Komposisi kimia Baja Karbon ASTM A36 | 21 |
| Tabel 4.2 Data Perubahan Berat Dengan Metode Rendam (Celup) | 28 |
| Tabel 4.3 Hasil pengujian laju korosi metode celup dengan larutan pengkorosi asam HCl 16 % dalam keadaan berputar | 28 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Elektroda Las | 14 |
| Gambar 3.1 Larutan Asam Hidroklorida (HCl) | 16 |
| Gambar 3.2 Flux Elektroda las (1) E7018 (2) E7016 (3) E8016 (4) E 7016 | 17 |
| Gambar 3.3 Alat Uji Korosi | 18 |
| Gambar 3.4 Bentuk dan Ukuran Spesimen Plat ASTM A36 | 22 |
| Gambar 3.5 Diagram Alur Penelitian..... | 24 |
| Gambar 4.1 Spesimen Uji Komposisi Baja ASTM A36 | 26 |
| Gambar 4.2 Grafik laju korosi baja mild steel A36 dengan media pengkorosi HCl 16% dalam keadaan diam (celup) | 29 |
| Gambar 4.3 Grafik laju korosi baja mild steel A36 dengan media pengkorosi HCl 16% dalam keadaan berputar | 32 |
| Gambar 4.4 Korosi sumur | 33 |
| Gambar 4.5 Korosi erosi | 33 |
| Gambar 4.6 Grafik perbandingan laju korosi metode celup diam dan metode celup putar dengan media pengkorosi HCl 16 % | 35 |

DAFTAR NOTASI

| | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|
| W | : Berat yang hilang | (g) |
| W_0 | : Berat awal | (g) |
| W_1 | : Berat akhir | (g) |
| CR | : Laju korosi | (mm/tahun) |
| K | : Konstanta baja | $(8,76 \times 10^4)$ |
| A | : Luas | (cm ²) |
| T | : Waktu | (jam) |
| ρ | : Density untuk baja | 7,86 g/cm ² |
| P | : Panjang | (cm) |
| L | : Lebar | (cm) |
| T | : Tinggi | (cm) |
| I_{kor} | : Rapat arus korosi | (μ A/cm ²) |
| P | : Berat jenis sampel | (g/m ³) |
| M | : Massa atom | |
| n | : Valensi atom | |

ABSTRAK

Kontruksi Baja yang dilas dapat terkena korosi. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa pengaruh media pengkorosi HCl terhadap laju korosi pada baja mild steel A36 yang diberi perlakuan pengelasan dengan elektroda las yang berbeda dengan metode celup (diam) dan celup (putar. Penelitian laju korosi pada baja dalam larutan hidro klorida (HCl) dengan metode celup (diam) dan dengan metode celup (putar) / mengalir selama 10, 20, dan 30 menit dengan diberi perlakuan las menggunakan flux elektroda las E7016, E7018 dan E8016. Hasil penelitian dan pengamatan diperoleh bahwa semakin lama perendaman akan semakin bertambah besar laju korosi baja. Perhitungan laju korosi ini dihitung dengan metode pengurangan berat. Percobaan pengkorosian dalam keadaan berputar/mengalir mendapatkan nilai laju korosi yang paling besar adalah 1,08 mm/tahun dengan elektroda las E8016 dan waktu pencelupan 30 menit. Pada baja yang di las menggunakan elektroda E8016 yang di celup (putar) selama 30 menit terjadi korosi erosi dan korosi sumur.

Kata kunci : Baja karbon rendah, elektroda, korosi

